

# Câblage Fibre et Cuivre

- [Blindage des câbles Ethernet](#)

# Blindage des câbles Ethernet

## Notation du blindage des cable

Signification des lettres :

- **U** : Non blindé
- **F** : Blindage par feuillard d'aluminium
- **S** : Blindage par tresse d'aluminium

Exemple :

**F/UTP**

**F** indique ici que le câble est globalement blindé par un feuillard, **U** indique ici que les paires torsadé (**TP**) ne sont pas blindé.