

# Blindage des câbles Ethernet

## Notation du blindage des cable

Signification des lettres :

- **U** : Non blindé
- **F** : Blindage par feuillard d'aluminium
- **S** : Blindage par tresse d'aluminium

Exemple :

**F/UTP**

**F** indique ici que le câble est globalement blindé par un feuillard, **U** indique ici que les paires torsadé (**TP**) ne sont pas blindé.

---

Revision #1

Created 9 September 2024 11:35:41 by Axolito

Updated 9 September 2024 11:43:40 by Axolito